



Sistema di Pesacarico per Arcata 	Alimentazione	Cablaggio	NS. CODICE	Codice	Descrizione
	12/24V DC	Seriale	005900	EW SLL6FRM	Sistema Pesacarico per Arcata


Sistema di Pesacarico per Funi

Sistema di Pesacarico per Funi 	Alimentazione	Cablaggio	NS. CODICE	Codice	Descrizione
	12/24V DC	Seriale	005904	EW SLL6FRM	Sistema Pesacarico per Funi

Sensori Esterni a Tegola per LLEC6-ROP

Sensori Esterni a Tegola per LLEC6-ROP 		Cablaggio	NS. CODICE	Codice	Descrizione
		Cavo	005906	EWS.RS6X13	Sensore esterno a Tegola per 6 funi da 12mm.
		Cavo	005907	EWS.RS7X10	Sensore esterno a Tegola per 7 funi da 10mm.
		Cavo	005908	EWS.RS10X8	Sensore esterno a Tegola per 10 funi da 8 mm.

Sensori sotto Cabina/Pedana per LLEC6-ROP

Cabina/pedana per LLEC6-ROP 		Cablaggio	NS. CODICE	Codice	Descrizione
		Cavo	005910	EWS.CS300	Sensore di peso sotto cabina per LLEC6 fino a 300 Kg.
		Cavo	005911	EWS.CS400	Sensore di peso sotto cabina per LLEC6 fino a 400 Kg.
		Cavo	005912	EWS.CS500	Sensore di peso sotto cabina per LLEC6 fino a 500 Kg.

Accessori

		Cavo	005920	EW S.TOOL6	Tool programmazione per LLEC6 + Cavo
		Cavo	005921	EW S.AL220	Alimentatore esterno 220V
		Cavo	005903	AUT.KIT08	Kit compensazione per LLEC6